

VERARBEITUNGSHINWEISE

Plastisol Siebdrucktransfer Fotorealistisch (CMYK)

- 3-5 Bar (Mitteldruck)
- 150-180°C
- Druckzeit 8-12 Sekunden
- Papier etwas abkühlen lassen, anschließend das lauwarme Transferpapier langsam und gleichmäßig diagonal abziehen
- Transfer auf Fehler überprüfen
- nach 24h Waschmaschinenfest bis 40°C
- vor dem Waschen auf links drehen
- Motiv nicht bügeln
- Jede Lieferung enthält 2-3 zusätzliche Transferpapiere, für Vorversuche

Haftungsausschluss

Es kann durch beispielsweise Textilbeschichtungen, oder Fehlern im Verarbeitungsprozess, zu Problemen in der Haltbarkeit kommen, auf die wir keinen Einfluss haben.

Daher garantieren wir keine Haltbarkeit auf vom Kunden selbst veredelten Textilien.

Sollten bei der Verarbeitung unserer Produkte Probleme auftreten, beraten wir sie auch gerne persönlich.

Wählen sie dazu einfach unsere Servicenummer:

+49(30) 2327 2726